
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
30a
30b
32/36
34
38
40
42
44
46
48
50
52
A
B
C
D
E
F
Fe^{++}